

# Service Wöhr

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Service Wöhr  
Metzinger Straße 4  
70794 Filderstadt  
0711 772491  
[info@IQ-service-woehr.de](mailto:info@IQ-service-woehr.de)  
[www.IQ-service-woehr.de](http://www.IQ-service-woehr.de)

### Ihr Ansprechpartner:

Dimitrios Kapatagis  
[info@IQ-service-woehr.de](mailto:info@IQ-service-woehr.de)

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Dienstag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Mittwoch	08:30 - 12:30
Donnerstag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Freitag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Samstag	08:30 - 13:00