

# Service Center Stachel

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Service Center Stachel  
Geilenkirchener Straße 367  
52134 Herzogenrath  
02406 63313  
[info@servicecenterstachel.de](mailto:info@servicecenterstachel.de)  
[www.iq-servicecenterstachel.de](http://www.iq-servicecenterstachel.de)

### Ihr Ansprechpartner:

Stefan Bosch  
[info@servicecenterstachel.de](mailto:info@servicecenterstachel.de)