

# Fernsehdienst Börner

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Fernsehdienst Börner  
Am Markt 10  
01920 Elstra  
035793 4150  
boerner.elstra@freenet.de  
www.iq-fernsehdienst-boerner.de

### Ihr Ansprechpartner:

Mario Börner  
fernsehdienst.boerner@online.de

### Unsere Öffnungszeiten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montag     | 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 |
| Dienstag   | 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 |
| Mittwoch   | 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 |
| Freitag    | 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 |
| Samstag    | 09:00 - 12:00                 |