

# Service Center Stachel

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/1x8 G-R

Artikelnummer 13152



### Produkt-Highlights

- DiSEqC gemäß EN 50494
- 8 Teilnehmer an einem Kabel
- 1 Orbitposition ohne Einschränkungen
- Rückkanal-tauglich
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

### Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv/passiv

### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 65 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 14 cm
- Höhe: 3,20 cm
- Tiefe: 11,50 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Service Center Stachel  
Geilenkirchener Straße 367  
52134 Herzogenrath  
02406 63313  
info@servicecenterstachel.de  
www.iq-servicecenterstachel.de

### Ihr Ansprechpartner:

Stefan Bosch  
info@servicecenterstachel.de