

# Fernsehdienst Börner

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2

Artikelnummer 13154



### Produkt-Highlights

- Eine bestehende Koaxialleitung wird zur Twin-Funktion erweitert
- Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- 2 Orbitpositionen steuerbar
- Überall einsetzbar
- Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter
- Terrestrischer Durchlass

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 2
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 2

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 18 cm
- Höhe: 4 cm
- Tiefe: 18,50 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Fernsehdienst Börner  
Am Markt 10  
01920 Elstra  
035793 4150  
boerner.elstra@freenet.de  
www.iq-fernsehdienst-boerner.de

### Ihr Ansprechpartner:

Mario Börner  
fernsehdienst.boerner@online.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30
Dienstag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30
Mittwoch	09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30
Donnerstag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30
Freitag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30
Samstag	09:00 - 12:00